


Eksempler på masker

Gitterriste


Maskestørrelse beskrives med angivelse af afstanden mellem bærestavene (Ma) som det første mål og afstanden mellem tværstavene (Mc) som det andet mål. Maskestørrelserne separeres med en skråstreg „/“. For at forebygge misforståelser angives bogstavforkortelserne som del af maskebeskrivelsen.




Ma 33 / Mc11




Ma 33 / Mc 16




Ma 33 / Mc 22



Ma 33 / Mc 33



Ma 22 / Mc 66 - Lyskasseriste



Ma 22 / Mc 33 - Gittertrin


Ma : centerafstand mellem bærestavene

Mc : centerafstand mellem tværstavene

Eksempler på masker

Gitterriste

Maskestørrelse beskrives med angivelse af afstanden mellem bærestavene (M_a) som det første mål og afstanden mellem tværstavene (M_c) som det andet mål. Maskestørrelserne separeres med en skråstreg „/”. For at forebygge misforståelser angives bogstavforkortelserne som del af maskebeskrivelsen.



Masker og komponenter

M_a = Maskens centerafstand mellem bærestavene

M_c = Maskens centerafstand mellem tværstavene

B_b = Bærestave

F_b = Fyldstave

E_s = Kantstål